

Notification of Discontinued Part 102-5001

To: All Distributors of STEMCO Wheel End Products

STEMCO will be discontinuing part number 102-5001 (Dually Drain Pan) once the current inventory is depleted. Based on current usage of STEMCO part number 102-5001, it is estimated that the inventory will be depleted beginning in early to mid-August.

STEMCO PART NUMBER	DESCRIPTION
102-5001	Axle drain pan for 22.5", 24.5", and wide based single wheel ends

Thank you for your continued support of STEMCO.



Notificación de producción suspendida de la pieza 102-5001

PARA: TODOS LOS DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE NEUMÁTICOS STEMCO

STEMCO dejará de producir la pieza número 102-5001 (bandeja de drenaje doble) cuando el inventario actual esté agotado. De acuerdo al uso actual de la pieza STEMCO número 102-5001, se calcula que el inventario se agotará a comienzos de los mediados del mes de agosto.

Avis d'interruption de commercialisation pièce 102-5001

À : TOUS LES DISTRIBUTEURS DES PRODUITS D'EXTRÉMITÉ DE ROUES STEMCO

Une fois le stock actuel épuisé, STEMCO cessera de commercialiser la pièce numéro 102-5001 (entonnoir de vidange double). En tenant compte de l'utilisation actuelle de la pièce STEMCO 102-5001, nous estimons que le stock sera épuisé à partir de début/mi-août.

NÚMERO DE PIEZA STEMCO	DESCRIPCIÓN
102-5001	Bandeja de drenaje del eje para neumáticos simples de 22,5 pulg., 24,5 pulg. y anchos

NUMÉRO DE PIÈCE STEMCO	DESCRIPTION
102-5001	Entonnoir de vidange d'essieu pour les extrémités de roues uniques à base large et les extrémités de roues de 57,15 cm et 62,2 cm (22,5 po et 24,5 po)

Gracias por su continuo apoyo a STEMCO.

Merci de votre confiance continue envers STEMCO.

